

Erledigt

Asus Prime X299-Deluxe II

Beitrag von „MacGrummel“ vom 7. Februar 2020, 20:01

Bei mir auch kein Erfolg. Aber mir ist da noch etwas aufgefallen: der **Intel I219V2** - Anschluss wird im BIOS mit MAC-Adresse aufgeführt, der 5Gbit-Anschluss nicht. Obwohl er komplett angeschaltet ist und auch leuchtet, wenn der Rechner schläft. Ich durchsuche da mal das BIOS, seltsam, seltsam!