

# **ASRock H87 Pro4 mit OpenCore - Benötige Hilfe bei der Installation (ehemals Clover)**

**Beitrag von „DSM2“ vom 9. Februar 2020, 23:58**

Also war es der bekannte Audio Bug bei dir, in meiner Situation viel dieser etwas anders aus aber da half damals auch nur ein clean install. [Normsturz](#)

Bei mir tritt dieses Verhalten aber gar nicht auf also auch nicht mit SwitResX.