

Erledigt

BCM943602CS WiFi funktioniert, Bluetooth nicht. Wird nicht unter USB angezeigt.

Beitrag von „ralf.“ vom 10. Februar 2020, 17:53

Der USB-Port indem der Stecker der Karte steckt, muss funktionieren. Bei meinen Ryzen konnte ich ab High Sierra alle Port zum laufen bringen, notfalls per DSDT, wie hier beschrieben [Klick](#)