

Ram Einstellungen auf Z390er Motherboard

Beitrag von „al6042“ vom 12. Februar 2020, 22:41

Nope... die Corsair wurden beim ersten Einbau auch mit 2133 erkannt und mussten per XMP-Profile1 angepasst werden.

Damit wurden ihnen die 3200 MHz anerkannt und laufen seither damit.