

**Erledigt**

# Mojave bleibt bei erstem Bootvorgang nach Clover-Bootmenü hängen

Beitrag von „al6042“ vom 19. Februar 2020, 19:50

Das liegt wahrscheinlich an der komisch deklarierten HD4000 ->

Prozessorgrafik	
Prozessorgrafik <sup>1</sup>	Intel® HD-Grafik 4000
Grundtaktfrequenz der Grafik	650 MHz
Max. dynamische Grafikfrequenz	1.05 GHz
Intel® Quick-Sync-Video	Ja
Intel InTru 3D-Technik	Ja
Intel® Flexible-Display-Interface (Intel® FDI)	Ja
Intel® Clear-Video-HD-Technik	Ja
Anzahl der unterstützten Bildschirme <sup>1</sup>	3
Geräteerkennung	0x152

Teste bitte mal die beiliegende config.plist.

Benenne deine aktuelle vorher aber zu config-alt.plist um.