

**In Arbeit**

# **AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor mit SABERTOOTH 990FX kein update möglich auf neue OS**

**Beitrag von „ralf.“ vom 23. Februar 2020, 13:16**

Du hattest doch schon mehrfach bis zur Installation gebootet.

Booten geht nur mit beiden sticks.

Wenn es oben links nur blinkt, musst du den Enoch Bootloader-Stick im Bios in der Bootreihenfolge nach oben einstellen.