

**Erledigt**

# **Erfolgreich! Ryzen 3950x auf ROG STRIX X570 MacOS Mojave**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 25. Februar 2020, 14:33**

[Zitat von Tim97](#)

HW Sensors kexte: GPUSensors

Brauchst du nicht. Der Readout funktioniert nativ vom Treiber der Vega 64.

[Zitat von Tim97](#)

- Sleep/Standby aber festplatten weden noch nicht korrekt ausgeworfen

Wirst du nicht fixen können. Ist ein macOS Bug beim Betrieb von RAM mit Takt überhalb der Spezifikation. In Catalina wurde das gefixt.