

# Lenovo T440P Bootproblem

Beitrag von „canyonwalker“ vom 7. März 2020, 01:28

## Update 18.03.2020!

Es geht hierbei um einen T440P mit einem i5 4300M und 8GB Ram.

Sowohl der Stick als auch die SSD laufen an einem entliehenen T440 ohne P ohne Problem.

[Bios Einstellungen](#) beider Laptops sind identisch, die Versionen allerdings nicht.

Was die Hardware des 2. Laptops anbetrifft muss ich leider passen, habe aktuell keinen Zugriff darauf,

könnte also durchaus unterschiedlich sein.

Update auf neues Bios mangels Akku aktuell leider nicht möglich;((

Kann mir jemand einen Tip geben woran es liegen könnte?

Anfangs konnte ich nur per USB booten aber es lief ohne Problem, in der Zwischenzeit bootet Clover zwar auch von der internen SSD,

aber nach ganz kurzer Zeit reboottet er.

**Bildschirmmeldung siehe Post 3**, d.h. es passiert nicht wirklich viel, außer das Clover 5099 die Drives scannt, diese erkennt und ich das interne oder den USB Stick auswählen kann und dann nach ganz kurzer Zeit nach Einblendung von

```
OsOptioFldrv: Starting overrides for \System\Library\CoreServices\boot.efi
Using reloc block: yes, hibernate wake: no
*****
```

wieder bootet, ev. hat [Sascha 77](#) oder [grt](#) ja eine Idee woran es liegen könnte.