## Clover auf ASUS ROG Rampage VI Extreme & ThunderboltEX 3

Beitrag von "pascal\_s" vom 10. März 2020, 16:33

Alles klar danke. Brauch ich eigentlich e nicht wenn ich den 10G Port zum laufen bekomme.

Allerdings habe ich hier leider keinen Erfolg. Der Adapter erscheint zwar unter Ethernet-Karten und Systemeinstellungen Netzwerk aber es wird kein Kabel erkannt. die Leds leuchten auch nicht. Unter Windows funkt er ohne Problem (10G)

Wlan ist ein Qualcomm Atheros QCA61x4a Chip.