

Stoppschild nach Bootauswahl "Biostar H61 i7 3770k"

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 14. März 2020, 23:18

Auch wenn das Bord nur 6 USB2-Ports hat können es intern viel mehr sein. Ich würde den [USB PORT LIMIT PATCH](#) testen trotz gesetztem OC Parameter.