

Stoppschild nach Bootauswahl "Biostar H61 i7 3770k"

Beitrag von „xses“ vom 15. März 2020, 14:00

Der USB Port Limit Patch war in meiner config schon gesetzt da es im Guide für Ivy Bridge so vergegeben war. Habe es zum Test auch mal rausgemacht, jedoch mit selbem Ergebnis.

Edit: Ich hab jetzt mal etwas "verbotenes" probiert und ich will es so auch auf keinen Fall nutzen. Ich habe mal das böse Tool von Tony**** benutzt und komme damit zumindest in das Setup von Catalina und er sieht auch meine Festplatte, was mich auf den Gedanken bringt es sollte doch auch mit OpenCore gehen da muss nur irgendwas falsch konfiguriert sein oder? Es ist auch als Uefi Stick erstellt worden. Ich weiß dafür gibts keinen Support und ich finde es auch richtig und ich werde es auch nicht nutzen! [Setup Screen](#)