

Erledigt

Kernel Panic alle paar Minuten (ohne vorige Ändeurng)

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. März 2020, 10:55

Die RX 5700 XT ist schuld daran.