

Erledigt

Kernel Panic alle paar Minuten (ohne vorige Ändeurng)

Beitrag von „zw3ist3in“ vom 17. März 2020, 15:02

[Zitat von CMMChris](#)

Warum sollten sie dann aufhören? Apple nutzt ja jetzt schon Navi GPUs im MacBook Pro 16. Da jammern die Nutzer auch übe Probleme, u.a. dieselbe Panic wie bei dir.

Ja, das stimmt, ich hatte geadacht dass es irgendwie diese 5700 XT ist. Ich habe auch von Bekannten unter Windows gehört, dass sie Treiberprobleme hatten.

Was ich allerdings nicht verstehe: Weshalb kommt das so plötzlich? Ich hatte bisher keine Kernel Panic mit der 5700 XT