

Erledigt

Kernel Panic alle paar Minuten (ohne vorige Ändeurng)

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. März 2020, 17:37

Keine Ahnung, mit dem macOS Navi Treibern habe ich jetzt schon diverse lustige Dinge erlebt. Seit der letzten Beta von 10.15.4 habe ich nun wieder sporadisch Freezer wenn man nach dem Sleep den Encoder / Decoder der Grafikkarte bemüht. Der Bug war eigentlich schon komplett gefixt. Lustigerweise ist das ganze nun nicht mehr reproduzierbar sondern tritt nun random auf.

Und was mich am meisten anpisst ist, dass über die gesamte Beta Phase von 10.15.4 schon die Radeon VII von denselben Bugs wie Navi betroffen ist. Nicht nur weil das Teil meine Brot und Butter Karte ist, sondern auch weil der neue Mac Pro ebenfalls von den Bugs betroffen ist (Pro Vega II ist ja auch Vega20). Und wie schon bei Navi werden auch hier wieder die Bug Reports ignoriert und kein Beta Release hat irgendein Anzeichen von Fixes gezeigt. Wenn Apple so weiter macht bin ich irgendwann weg von der Plattform. Da kann man auch gleich Windows nutzen.

Was die Probleme mit den Navi Karten unter Windows angeht muss ich sagen, dass ich diese nicht nachvollziehen kann. In Windows läuft meine 5700 XT seit Kauf super und ohne irgendwelche Probleme. Und die wird schon hart rangenommen da ich nicht gerade wenig zocke.