

Erledigt

Acer Swift 3 Intallations Probleme

Beitrag von „juanAra7“ vom 21. März 2020, 19:57

Guten Abend Liebes Forum,

die Erstellung von dem bootfähigem USB-Stick habe ich auf meiner VirtualBox erstellt. Die EFI Datei habe ich vom Mitglied [al6042](#) übernommen und auf die Kaby Lake Architektur geachtet. Leider komm ich bei der Installation immer auf die gleiche Fehlermeldung und weiß nicht wie ich diese Interpretieren soll. Vielleicht weiß jemand was ich da zu tun habe?

Mein Laptop:

Acer Swift 3 SF314-51

i3-7200U, Intel HD 620