


[Sammelthread] macOS Catalina 10.15 Dev-Beta Erfahrungen

Beitrag von „RealZac“ vom 22. März 2020, 09:48

Zur Info:

Ich habe euren Dialog zum Anlass genommen, mal meinen MSR 0xE2 Status zu checken: Disabled.

Board: GA-Z77-DS3H Rev. 1.1 BIOS V. F11a



```
Looking up EFI_MP_SERVICES_PROTOCOL...
Checking MSR 0xE2 on all CPUs. Values must be SAME!!!
CPU00 has MSR 0xE2: 0x000000001E000403
Starting All APs to verify 0xE2 register...
CPU01 has MSR 0xE2: 0x000000001E000403
CPU02 has MSR 0xE2: 0x000000001E000403
CPU03 has MSR 0xE2: 0x000000001E000403
Done checking MSR 0xE2 register, compare the values printed!
This firmware has UNLOCKED MSR 0xE2 register!
```

Ich werde mal testweise die entsprechenden Kernel Quirks deaktivieren.

Edit: Test erfolgreich.