

Erledigt

Installation Catalina 10.15.3 / Vega VII

Beitrag von „DSM2“ vom 27. März 2020, 22:16

Thunderbolt funktioniert auch mit einer Alpine Ridge (Original Firmware), die Karte solltest du aber ohne Firmware mod in keinem anderen Slot verwenden, sondern wie von Asus gewünscht in Slot 2 verbauen.

10.15.4 ist in Bezug auf VEGA II/VII und auch 5700 Treiber Müll.