

**Beitrag von „ScarFace06“ vom 2. April 2020, 23:47**

Hallo zusammen,

Vor kurzer Zeit hatte ich meinen Ryzen Hackintosh gebaut und war vollkommen zufrieden. Die einzige Sache die mich störte war, dass ich kein Sidecar verwenden konnte(keine Verbindung).

Seit 10.15.4 konnte ich die Verbindung herstellen, allerdings habe ich nur einen Blackscreen bekommen.

Nachdem ich bei boot-args die Einträge `shikigva=40 + shiki-id=Mac-7BA5B2D9E42DDD94` eingefügt hatte, hab ich festgestellt das Sidecar endlich funktioniert. Das Problem ist aber, dass die Qualität ziemlich komprimiert ist (es ist aber recht flüssig) und das ich den Apple Pencil nicht verwenden kann. Lässt sich also nur mit Maus bedienen.

Meine Frage wäre nun, ob es möglich ist, die Qualität und Funktionalität auf ein normales Niveau zu verbessern.

Smbios: iMac19,1

Meine Hardware:

CPU : AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 6-Core Processor

Motherboard : MSI X470 GAMING PLUS MAX ATX AM4 Motherboard

Memory : G.Skill Ripjaws V Series 16 GB (2 x 8 GB) DDR4-3200 Memory

Storage : ADATA XPG SX8200 Pro 256 GB M.2-2280 NVME Solid State Drive

Video Card : Asus Radeon RX 580 8 GB DUAL Video Card

Power Supply : be quiet! System Power 9 500 W 80+ Bronze Certified ATX Power Supply