

Gigabyte GA-G31M-ES2l: alle onboard-USB-Ports ausgefallen - nur noch Header-USB-Ports funktionieren.

Beitrag von „al6042“ vom 9. April 2020, 20:36

Dann hat der Sockel mit den USB-Ports an der ATX-Blende einen Hau-Weg...

Anders macht das keinen Sinn.