

Erledigt

macOS 10.15.4 RX580 2x HDMI 4k 60hz 4 Monitore

Beitrag von „Trackhe“ vom 10. April 2020, 17:37

[Video](#)

Das tritt bei denn beiden äußeren auf. meistens aber nur das schwarz werden. das mit demm Fabrigen krisseln is seltener. Nachm hmdi stecker rausziehen einstecken ist es mit dem richtigen timing weg.

Das mit dem Port Limit denk ich auch. ich hab in meinem EFI ja extra nen SSDT patch oder wie das heißt gemacht.