

Fehler bei Aktivierung der iGPU (macOS 10.15.4)

Beitrag von „lyonell“ vom 15. April 2020, 18:27

Nach einem Bios-Reset, den ich gemacht habe, weil ich nicht mehr in das Boot-Menü kam, kam ich dann in das Boot-Menü. Da konnte ich dann auch wieder den Install macOS Catalina Stick anwählen. Als nächstes stand irgendetwas mit: "no Scheme3 found". Dann kam wieder die TINU Oberfläche. Wahrscheinlich liegt es da dran, dass ich den Bios-Reset gemacht habe. Also vorher habe ich natürlich die EFI in die EFI Partition gelegt.