

Erledigt

BootProblem/Fehler

Beitrag von „Dodo“ vom 31. März 2013, 14:43

Befindet sich an SATA 2.0

USB Ports alle 2.0

Es sind zwar 3.0 USB Ports vorhanden werden aber nicht genutzt da ich keine 3.0 Endgeräte derzeit habe. Aber die USB 3.0 Ports funktionieren und sind mit Treibern installiert. 😊