

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „calabash“ vom 18. April 2020, 14:27

Hallo,

auf meinem Dell XPS 9370 UHD 620 läuft OC 0.5.8.

Der VRAM mit 1531MB wird richtig angezeigt, jedoch flattert der Monitor.

Brauche ich die Werte framebuffer-stolenmem, framebuffer-fbmem ebenso? Laut Guide verstehe ich diese nicht setzen zu müssen.

Danke für eure Hilfe