

Ivy Bridge E - Boot scheitert.

Beitrag von „al6042“ vom 19. April 2020, 20:44

Ich hätte jetzt gesagt, das liegt am fehlenden Boot-Arg "agdpmo=pikera", aber irgendwo habe ich gelesen, dass der für Polaris-Karten nicht zwingend benötigt wird.

Packe den doch mal dazu und schau mal, was passiert.

BTW:

würdest du bitte deine Signatur in die Breite schreiben und nicht in die Länge?
Auf einem 2k Monitor frisst sie mehr als ein Drittel der Bildhöhe... 😊

Danke