

**In Arbeit** **10.15.4 + Clover 5109 auf MSI X99A 5820K I  
Trotz Umfassenden EFI ist Installation von OSX  
Nicht Möglich I Probleme mit boot.efi**

**Beitrag von „Jumanji“ vom 19. April 2020, 22:22**

So hab ich dass doch gar nicht geschrieben, ich sage nur, dass bei Amerco halt irgendwie etwas gemacht wurde, was dazu führt, dass es halt bootet (mehr auch nicht). Dass Amerco möglicherweise mehr Erfahrung hat, hat doch niemand gesagt, dass kann niemand wissen. Er hat halt aktuell ein X99 Board von Asus, wodurch er maximal mehr Möglichkeiten zu testen hat. Also er scheint der Einzige, der Aktuell hier X99 nutzt.

Alle meine Aussagen, sind eher "was ich halt irgendwie gehört habe"

In der Signatur, da sind auch 3 MacPro, welche laut dem was ich halt gehört habe, insgesamt eine höhere Kombinierbarkeit haben sollen, da kann man mehrere Dingen einbauen z.B 6 Grafikarten (590, Vega, Radeon7), während bei nen MacBook, viel weniger reinpasst, weniger Möglichkeiten bestehen, dass System zu erweitern, weniger Auswahl.

Werde mal das von Amerco, auf das Bios von 33 umstellen und schauen, was passiert. Vielleicht das Memory Modules Misconfigured verschwindet.

Diese ganzen Dinge bei Amerco, wurde schon viel reingemacht (explizit für Asus ) ?

Spoiler anzeigen