AMD NAVI / RDNA (RX5700/XT etc.) in macOS | Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlay Table

Beitrag von "al6042" vom 20. April 2020, 17:36


The Dave

ich fahre an meiner Sapphire Nitro+ zwei Acer 2k-Monitore per DisplayPort und kenne das Problem, dass du schilderst, nicht.

Da stellt sich mir die Frage, was du bei deiner Kiste eingerichtet hast?

Ich nutze ebenfalls OC, bin aber noch unter 0.5.6 zugange.

Folgende Kexte und SSDTs laufen bei mir:




Die herausragendsten Elemente meiner config.plist sind:



zusammen mit dem Boot-Arg "agdpmod=pikera" und der "PlatformInfo->Generic" eines iMacPro1,1.

Damit kann ich ohne Schwierigkeiten hier arbeiten.

Den Härtetest gab es in den letzten Wochen während dem HomeOffice-Tagen... keine Aussetzer und nix.



leutigen Stand aktualisiert und kann