

Erledigt **Manjaro Deepin Linux**

Beitrag von „karacho“ vom 27. April 2020, 13:10

[Zitat von schmalen](#)

Es half nur noch ein BIOS reset.

An OpenCore kann es nicht liegen, da dein Rechner ja zuvor damit gebootet hat.

Hast du danach im Bios auch alles wieder korrekt für macOS eingestellt?

[Zitat von g-force](#)

Ich habe gestern bei erneuten Versuchen mit OpenCore einen NVRAM-Reset im OC-Bootmenü gemacht.

Ja, der putzt alles weg. Danach sollte OpenCore jedoch trotzdem starten und man kann über die EFI Shell neue Bios Booteinträge erstellen.

[schmalen](#) Extra Treiber für deine 5700 wüsste ich jetzt nicht. Wenn Linux im UEFI Modus installiert wird, installiert es eigentlich auch die Treiber und Firmware automatisch, sofern deine Karte nicht zu neu ist und erkannt wird.

