

# Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „Tonfelix“ vom 28. April 2020, 18:54

**Edit by al6042 -> Bitte keine Vollzitate von Beiträgen, welche direkt über deiner Antwort stehen...**

Ja, weder 15.3 noch 15.4.02 haben funktioniert; 15.4.02 aber immerhin soweit, dass ich das Log speichern konnte. Bios ist auf F9b; ich bin alle Schritte aus Deinem PDF durchgegangen.

Ich habe in der Zwischenzeit mal nach anderen Lösungen gesucht, auch auf einer gewissen englischsprachigen Seite. Dort wurde als Vorbedingung "verlangt", das MSR 0xE2 Register auf 0 zu setzen (CFG-LOCK = unlock). Was mir nach der dortigen Anleitung prompt NICHT gelungen ist - der Wert blieb immer über 5000. Vielleicht egal, aber: könnte dieses Register irgendwie eine Rolle spielen? Oder muss ich vielleicht die MSI RX5700XT dort ausbauen - wie dort empfohlen, allerdings nur für RX5700XTs von MSI?!