

Atheros AR5B97 wird nicht erkannt

Beitrag von „elias_bnr“ vom 2. Mai 2020, 23:44

Hallo,

ich habe einen Catalina USB Stick mit Bootdisk Utility erstellt. Ich konnte die Installation von MacOS ohne Probleme starten. Als ich jedoch in der Installation war, musste ich feststellen, dass ich keine WLAN verbindung herstellen kann, da das WLAN Symbol erst gar nicht angezeigt wurde. Ich habe eine Atheros AR5B97 WLAN Karte.

Tutorial, welches ich benutzt habe:

[macOS Internet Recovery Stick: Installation ohne Mac oder VM](#)