

Atheros AR5B97 wird nicht erkannt

Beitrag von „griven“ vom 3. Mai 2020, 00:18

Seit Mojave hat macOS keinen Support mehr für die Atheros Karten und somit stehen diese auch in der Installation nicht zur Verfügung. Für den Installationsprozess bleibt an der Stelle vermutlich erstmal nur die LAN Verbindung (also per Kabel) alternativ kannst Du versuchen (keine Garantie das es klappt) den IO800211Family.kext von HighSierra ([10.13.6 IO80211Family.kext.zip](#)) mit zu den anderen Extensions in /EFI/Clover/Kexts/Other zu legen (hier mal schon für Dich erledigt: [EFI.zip](#))