

Erledigt

Probleme mit GA-Z77N-wifi

Beitrag von „Tim_Taylor“ vom 5. April 2013, 10:55

1600er DDR3 RAM wird vom BIOS als 1333 erkannt und das ist auch normal, denn der Chipsatz ist so spezifiziert.

Für 1600 gibt es das XMP Profile für den Speicher, damit läuft der 1600er auch stabil.

Wenn Dein Rechner nach dem einschalten nur piept, dann schau ins Handbuch vom Board, da steht drin welcher Fehler welches Piepen verursacht.

Es kann am (defekten) RAM liegen, oder an irgendetwas anderem.

Aber es liegt nicht an OS X.