

Erledigt

Hackintosh - Gigabyte X570 Aorus Pro - ALC1220VB Codec klingt blechern

Beitrag von „xardas220“ vom 6. Mai 2020, 01:20

Wow! Danke für die Nachrichten! Ich hätte nicht gedacht, dass ich gleich zwei so gute Antworten bekomme. Es lag tatsächlich am Port. Ich habe auf 24 Bit umgestellt, aber da gab es keine Besserung bzw. Änderung. Hinten bekomme ich an keinem der Ports ein gutes Stereo-Signal für meine Kopfhörer. Vorne am Frontpanel ist alles gut. Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Jetzt wäre es nur interessant zu wissen, warum das unter Windows hinten am Mainboard geht und unter MacOS nicht. Ist das dann doch ein falsches Flag vom AppleALC? Ich wüsste nicht, welchen ich noch testen könnte. Blöd ist einfach, dass der Port vorne nicht die Soundqualität bietet, wie der Port hinten es könnte. Ich höre den Unterschied aber nur zwischendurch. SNR hört man halt manchmal.

Kann man sich vielleicht selbst ein Bootflag erstellen? Gibt es dazu Anleitungen? Ich weiß, etwas naiv, aber wäre vielleicht mal ne Idee das für den ALC1220 unter X570 zu machen. Naja, jetzt kann man unter MacOS auch wieder Musik hören. 😊

Danke nochmal! Super dudes!

Xardas