

Erledigt

Problem mit i7 9700k gigabyte z390 pro

Beitrag von „al6042“ vom 10. Mai 2020, 11:41

Dein EFI-Ordner enthält zum Teil zu alte Kexte und die config.plist ist ebenso mit wenig hilfreichen Daten ausgestattet.

Z.B. zu alte SMBIOS-Infos ([Bios Release Date](#)) und ggf. kritische Boot-Argumente wie "npci=0x2000".

Ich empfehle dir einen Blick in das EFI-Paket aus [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#) zu werfen.

Darin findest du den Ordner "CLOVER-CFL" der die passenden Kexte und EFI-Treiber für dein System haben sollte.

Ebenso findest du in dem Ordner mehrere config.plist-Dateien, wobei für deine Kiste die "config-macpro11.plist" spannend wird.

Bitte dringend vor Einsatz des EFI-Pakets deinen aktuellen EFI-Ordner zu "EFI-alt" umbenennen, bevor du den Inhalt des dortigen ZIPs an dessen Stelle kopierst.

Zudem müssen der Ordner "CLOVER-CFL" zu "CLOVER" und die Datei "config-macpro11.plist" zu "config.plist" umbenannt werden, damit sie auch funktionieren können.