

Erledigt

WebCam nicht erkannt - USB Port Problem?

Beitrag von „arigata9“ vom 10. Mai 2020, 13:48

Ich habe mal reingeschaut. UsbInjectAll ist drin, das Erstellen eines USBPorts.kext sollte also kein Problem darstellen. Aus deinem Screenshot geht leider nichts hervor. Die Devices, das du da als Internal eingestellt hast scheinen auf jeden Fall nicht angebunden zu sein, da "Unknown". Und die restlichen Devices in der Liste sind alle grün, d.h. da hattest du schon beim Erstellen einen Stick dran.

Ich würde deinen USBPorts Kext nochmal neu erstellen. Du müsstest in der Liste ein Device haben, was in der Device Spalte etwas mit Webcam stehen haben.