

**Erledigt**

## **Clover bootet in Prebooter / Startet mit Restart after Problem Bildschirm**

**Beitrag von „ManuelOS“ vom 13. Mai 2020, 22:42**

Ja war immer auf ausgeschaltet!

Habe noch eine weitere SSD rumliegen und werde da mal einen neuen Clean Install aufsetzen, die andere SSD ausbauen und mir das Ganze nochmal ansehen.

Würde auch gerne nochmal den endgültigen EFI Ordner so wie er jetzt im System hinterlegt ist hochladen und gerne 1x mit euch besprechen ob die Einstellungen auch so richtig sind, Sleep wäre interessant weil das klappt zurzeit auch noch nicht, USB Mapping habe ich mit Hackintool gemacht wäre aber trotzdem interessant mit euch zu besprechen USB 3.1 wird erkannt laut Systemeinstellungen nur bin ich mir nicht sicher ob er die 10er Leitung zur Verfügung stellt bei dem einen roten USB. Intel Grafik sowie die NVIDIA sollten deaktiviert sein es sei denn es bringt irgendwelche Vorteile die interne Grafik anzulassen dazu habe ich auch schon geteilte Meinungen gehört.

Grüße Manuel