

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „JimSalabim“ vom 16. Mai 2020, 15:41

[allthebest](#) WLAN hast ja dann gerade keines am Hackintosh aktiv, da du noch auf die Fenvi-Karte wartest, sehe ich das richtig? Außer 2,4GHZ-WLAN kann auch USB 3 die Bluetooth-Verbindung erheblich stören (hat nichts mit Hackintosh zu tun und ist z. B. auch von Apple so dokumentiert). Wenn du also USB-3-Geräte in der Nähe von Maus und Tastatur hast (da reicht auch schon ein USB-3-Hub), solltest du den Abstand vergrößern.

Wegen der iStat-Anzeige: Hast du folgende Kexts im Kexts-Ordner und auch in der config.plist eingebunden und aktiviert?

VirtualSMC.kext, SMCPProcessor.kext, SMCSuperIO.kext

Wenn ja, gib mal im Terminal ein:

Code

1.

```
while sleep 1; do clear;ioreg -l |grep \"PerformanceStatistics\" | cut -d '{' -f 2 | tr '|' ',' | tr -d '}' | tr ',' '\\n'|grep 'Temp\\|Fan\\|Clock'; done
```

Wenn du hier ne Fan Speed (%), Core Clock, Memory Clock, Fan Speed (RPM) und Temperatur angezeigt bekommst, passt eigentlich alles. Ich verwende kein iStat Menus. Mit HWMonitorSMC2 wird mir jedenfalls alles angezeigt.