

# OpenCore Catalina HP Probook 450 G6 : alles läuft bis auf Camera

Beitrag von „al6042“ vom 16. Mai 2020, 22:08

Wahrscheinlich wirst du für den ALC236 noch andere Layout-IDs testen müssen.

Folgende sind möglich:

Realtek	ALC236	0x1000001, 0x1000002 layout 3, 11, 13, 15, 16, 54, 99	13 (10.9)	---
---------	--------	---	-----------	-----

Quelle: <https://github.com/acidanthera...alc/wiki/supported-codecs>

Nach einander in die DeviceProperties unter "alc-layout-id" eintragen und zum jeweiligen Test neu starten.

Wegen der Kamera kann ich nicht viel sagen...

Wenn sie bei den USB-Geräten angezeigt und im PhotoBooth nutzbar ist, sollte sie auch in FaceTime funktionieren.