

**Erledigt**

## **RX480 Dual-Uefi Bios Hardwarebeschleunigung**

**Beitrag von „SamSemillia“ vom 17. Mai 2020, 20:14**

Jungs! GELÖST!

Mit VirtualSMC wollte er nicht, mit FakeSMC dann schon. (Keine Ahnung wieso ich beide drin hatte)

Lösung war eine Kombination aus all euren Antworten:

- Update auf 10.14.6
- SMBIOS auf iMacPro1,1
- Rename PEGP0 to GFX0 raus
- inject ATI jedoch wieder rein, sonst bleibt er im Ladebalken hängen
- und Clover Update auf 5117

ICH DANKE EUCH!!!!!! 