

In Arbeit

Lenovo T440P Catalina - Clover friert ein nach Sleep - Rest läuft,)

Beitrag von „pandel“ vom 19. Mai 2020, 00:45

Ok, lass uns da nen Strich ziehen. Um zum Thema zurückzukommen, ich habe ID 15 gerade via Bootparameter getestet / ist aber schon in die Device Properties umgezogen ;-).

Als externes Gerät für Ein-/Ausgabe diente mir ein iPhone Headset zum Test.

Ergebnis intern: Mikro Qualität funktioniert gut (mittels Audioaufnahme getestet), Siri versteht alles, wie von dir angekündigt. Super!

Ergebnis extern: Siri versteht alles, Audioaufnahme vom Mic allerdings unbrauchbar, weil quasi kein Eingangsspegel vorliegt, plötzliches starkes Rauschen auf dem Kopfhörer (lässt sich aber durch Hin- und Herschalten des Ausgabewegs beheben)

Das mit dem Rauschen auf dem Kopfhörer bei Nutzung des Headsets hatte ich vorher schon. Mit einem normalen Kopfhörer verhält es sich normal. Der Eingangsspegel des externen Mikros war vorher höher, aber das passt eben auch zu deiner Aussage bzgl. der Boost Werte.

Fazit: Du hattest also recht, ID 15 funktioniert somit in der Summe besser und bleibt damit hier bestehen. Den zusätzlichen Kext habe ich entfernt.

Also danke dafür!