

Erledigt

mATX zieht in Mac Pro 1.1

Beitrag von „bumbuy“ vom 20. Mai 2020, 20:47

[Nordel](#) Hast du das Front-USB mit obigem Pin-out so hinbekommen? Da gab es mal eine Korrektur. Pin 10 unten war dabei nicht belegt.