

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „apfelnico“ vom 22. Mai 2020, 18:37

Weil es sonst nicht funktioniert. Normalerweise wird dieses Kabel an ein kompatibles Mainboard an einen sogenannten Thunderbolt-Header angeschlossen und im BIOS des Rechners entsprechend konfiguriert. Das geht beim MacPro5.1 nicht. Damit der Controller auch ohne ein korrekt gestecktes Thunderbolt-Header-Kabel autark funktioniert, müssen zwei Pins überbrückt werden, um das Vorhandensein zu simulieren.