

Ivy Bridge E - Boot scheitert.

Beitrag von „Mirow302“ vom 23. Mai 2020, 17:39

Also mit der neuen SSDT funktionieren schon mal alle USB 2.0 Ports. (Sowohl intern als auch extern)

Dafür schon mal vielen Dank!

Leider werde ich aus deinen oberen Screenshots werde ich leider nicht schlau.

Wenn du irgenvann mal Zeit hast wäre es super nett, wenn du mir erklären könntest, was ich wo finde und wo eintragen muss.