

Erledigt

Hackintosh Gigabyte Z77-DS3H rev. 1.1

Beitrag von „RealZac“ vom 24. Mai 2020, 19:59

Wie gesagt, iGPU ist in der EFI nicht aktiv. Und die HD2500 wird imho auch nicht von MacOS unterstützt.

Deswegen: Die schreckliche Zeit des Wartens.

Achso, BOOTX64.efi kopieren funktioniert nicht. Die einzelnen Komponenten von OC sind aufeinander abgestimmt.

Nachtrag, deine BIOS-Einstellungen sind aber korrekt (bis auf iGPU). 😊