

# i9 10900k / Gigabyte Z490 Vision D - Er läuft

Beitrag von „DSM2“ vom 26. Mai 2020, 12:00

[SchmockLord](#) Richtig konfiguriert ist das ganze aber jetzt auch nicht abgesehen von der Problematik.

Du musst die Ports nicht alle auf internal umstellen sondern entsprechend Konfigurieren USB 2/3/C etc.

Ich habe das Board nicht und kann daher zum Mapping nichts sagen aber ich hab etwas Zweifel das die SS Ports so alle passen.

Soll kein Vorwurf sein also bitte nicht falsch verstehen!

Ich hätte sonst geraten das ganze mit SSDT-UIAC zu probieren aber wenn laut [CMMChris](#) das ganze ebenfalls nichts ändert,

dann bin ich gerade auch etwas überfragt um ehrlich zu sein, habe das Problem an meinem verwendeten Board gar nicht.