

**Erledigt**

## **Konfigurationshilfe: Eisbär 280 Aurora mit SilentWings 3**

**Beitrag von „cmoers“ vom 28. Mai 2020, 11:52**

DSM2 Hab die Batterie ausgebaut und ohne Strom 5 Minuten gewartet, das Bios erneut auf v1502 geflasht. Die Grundeinstellungen waren dann wieder "normal". Sobald ich jedoch auf manuell gegangen bin, springen sowohl grafisch beim Anfassen oder per Zahlen die Grundwerte sofort auf 60%. Schöner Mist. Mit dem Standardprofil ist es erträglich, aber der Sprungpunkt für das Hochlaufen der Lüfter ist da bei 30°C und die CPU eiert idle zwischen 28°C und 33°C herum - das kostet nerven.

Ich denke auch, dass die Liquid Freezer II spinnt (Geräusche und der CPU Fan Fehler). Daher mein verstärktes Interesse an einer Eisbär. 360iger Black oder Extreme. Die Aurora Variante hat doch nur die Disco-Lichter zusätzlich, oder?