

Erledigt

Gigabyte X299X Designare 10g und Catalina .. Lehrling benötigt Hilfe von A-Z

Beitrag von „DSM2“ vom 30. Mai 2020, 21:30

Könntest du das Bild bitte erneut machen und deutlicher bzw vollständiger.

Wenn ich das richtig sehe, fehlt der EC0 Rename in deiner Konfiguration.

Die Lösung ist in dem von mir verlinkten Thread in der Config.plist hinterlegt.

Edit: Deaktivier mal zusätzlich erstmal Thunderbolt im Bios.