Hilfe bei USB C

Beitrag von "fettfoen" vom 2. Juni 2020, 10:46

| Konnte das Problem lösen: |
|---|
| Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen: |
| ich bin hach dieser Ameriang vorgegangen. |
| HowTo: Thunderbolt HotPlug/HotSwap Finetuning für euren Hackintosh |
| |
| 1. BIOS "hidden" Features für Thunderbolt enabled |
| 2. Custom BIOS mit fptw64 geflashed |
| 3. Einstellungen nach dem obigen Guide vorgenommen. |
| |
| USB C, also USB 3 und USB 2 haben danach direkt funktioniert, also der HOTPLUG, keine Neustart mehr notwendig. Des Weiteren habe ich nun eine gepatchte SDST für Thunderbolt erzeugt und nach /EFI/CLOVER/ACPI/patched kopiert. |
| |
| Leider kann ich TB3 noch nicht testen. Im IOregistryexplorer wird jedoch alles so angezeigt wie auch aus dem Guide. Werde es hier Updaten wenn ich neue Erkenntnisse habe. |
| |
| Aber soweit für mich gelöst. |
| LG |
| ff |
| •• |
| |
| |