

IGPU / UHD630 only = reboot / Cat.10.15.4 / OC

Beitrag von „marc31mo“ vom 2. Juni 2020, 14:23

keiner eine Idee woher der Reboot mit IGPU only kommen kann ?

Ich habe gelesen dass eine device ID Schuld sein kann.

Diese ist wahrscheinlich je nach System unterschiedlich und kann mit Sicherheit per Hackintool ausgelesen werden oder ?

Wenn mir jemand beim eintragen dieser unter die Arme greifen könnte im OpenCore wäre ich sehr dankbar.

Hinweise zum auslesen der ID wären auch nice.