

Erledigt

Catalina nicht updatebar, USB-Ports seltsame Funktion

Beitrag von „So_ein_HackMac“ vom 6. Juni 2020, 18:49

Genau das habe ich heute erst gemacht, Installer neu geladen, neuen Install-Stick erstellt und wie gesagt die eigentlich funktionelle EFI drauf-aber ohne Erfolg.

Nachtrag 06.06.2020:

So, ich habe das Thema geändert. Ethernet klappt, WLAN mit OSX-fähigem Stick klappt, LineIn geht (onboard & front) , leider bleiben noch zwei Punkte, für die ich Hilfe benötige:

1) Update:

Habe eine Ur-Versin (10.15.1) ergattert, einen Stick erstellt und die aktuelle EFI aufgespielt => geht (Stick bootet)

Mein (aktuelles) System ist mit einem 10.15.3-Stick und der gleichen EFI installiert worden => geht.

Bei 10.15.5 und der gleichen EFI => geht nicht! Der Stick bootet nicht einmal....

Ein Update über die Systemsteuerung bringt auch nichts, es erscheint im Bootmenü lediglich der Daten-Ordner.

Wie kann ich die 3er Version auf die 5er aktualisieren???

2) USB-Ports:

An sich funktionieren alle Ports, nur mit folgenden Eigenheiten:

USB2-Ports: ALLE Sticks werden erkannt.

USB3-Ports: Die USB2-Sticks werden erkannt, die USB3-Sticks nicht.

Da ich meine externen Festplatten an USB3 ankleben will, ist diese Einschränkung sehr hinderlich.

Was kann ich tun?

Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar. Wenn diese zwei "Mängel" behoben wären, wäre das Projekt "Hackintosh, die Erste" tatsächlich ein voller Erfolg.

Nachtrag 2:

Efi-Ordner angehängt