

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „nights“ vom 7. Juni 2020, 02:42

Nochmals zum bekannten UAD Problem mit Kaltstart oder direktes anschliessen... Bei allen anderen Macs funktioniert mein UAD Twin MK2 perfekt dort taucht das Problem nicht auf...

Ich habe mal die SSDT-TBOLT3.aml wenn meine UAD am Mac Pro angeschlossen ist und perfekt läuft (nach 2 mal Neustart) ausgelesen und als Text Dokument gespeichert (siehe [Dateianhang](#)), sind diese Meldungen normal???